



SİVİL HAVACILIK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Bülten No : SHGM 2018 / 01

Bülten Revizyon No : 00

Tarih : 13.07.2018

Sayfa : 1 / 2

Havaalanı Emniyet Bülteni

Konu :	Bazı Uçakların Gelişmiş Park Alanı Görsel Yönlendirme Sistemi Tarafından Tanınmaması
Referans :	EASA tarafından yayımlanan 16.05.2018 tarihli ve 2018-09 numaralı Emniyet Bilgi Bülteni
Açıklamalar :	<p>Park yerine girmekte olan uçağın motorunun yolcu köprüsüyle çarpıştığı bir olaya ilişkin olarak yakın dönemde gerçekleştirilen bir soruşturma bağlamında, Emniyet Soruşturma Otoritesi (SIA) tarafından söz konusu park yerindeki A-VDGS tarafından manevra yapan uçağın fark edilmediği tespit edilmiştir.</p> <p>Soruşturma raporu kapsamında, uçağın A-VDGS tarafından koyu rengi sebebiyle fark edilmediği belirlenmiştir. Aynı raporda, uçakları söz konusu olaya karışan havayolu işleticisinin söz konusu uçağın koyu rengi sebebiyle benzer sorunlar ile karşılaşmış olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, raporlarda, söz konusu havayolu işleticisi tarafından bu olay sonrasında dünya genelinde benzer hadiselerin meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.</p> <p>Buna ilaveten, EASA'ya, Avrupa'daki diğer havaalanı işleticileri tarafından da manevra yapan uçağın koyu rengi sebebiyle A-VDGS tarafından fark edilmeyen olaylarla karşılaşıldığı bildirilmiştir.</p>
Tavsiyeler :	<p>Havaalanı işleticilerinin;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Havaalanlarında mevcut olan A-VDGS'nin, renklerine bağlı olarak uçakların fark edilmesinde problemlerle karşılaşmalarını olası olup olmadığını tespit etmeleri,2. Renkleri sebebiyle uçakların fark edilmesine ilişkin herhangi bir olası sorun da dâhil olmak üzere, havaalanlarında mevcut olan A-VDGS tipi

Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.



SİVİL HAVACILIK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Bülten No : SHGM 2018 / 01

Bülten Revizyon No : 00

Tarih : 13.07.2018

Sayfa : 2 / 2

Havaalanı Emniyet Bülteni


ve gösterilen kılavuzluk hakkındaki ilgili bilgileri Havacılık Bilgi Yayınında yayınlamaları,

- Herhangi bir A-VDGS arızası halinde uygulanacak işletme usullerinin konu ile ilgili tüm personele açık bir şekilde iletilmesini sağlamaları,
- A-VDGS'lerine ilişkin arızaları veya ilgili durumu kendilerinin yetkili otoritelerine ve sorumlu tasarım kuruluşuna uygun olarak rapor etmeleri,

tavsiye edilmektedir.

İletişim :

İlave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, Havaalanı Standartları ve Sertifikasyon Müdürlüğü ile aşağıdaki kanallar üzerinden iletişime geçilebilir:

 +90 312 203 60 70

 had@shgm.gov.tr

Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.